

-Icke-fungerande / trasiga grejer

- 1 av plastbackarna i motorrummet har skavanker.
- Vindrutespolning fungerar ej.

Intrimning / installation

- Drivrem(marna) gnisslar lite vid uppstart. Men de byttes och spändes förra eller 2 år sen, står på faktura från Marinagruppen.
- Aktre ankarspelet renoverades och fick ny lina i år. Det bör kollas att utsläppshastigheten mm lilar ok.
- Ekolodets signal har strulat till och från.
- Genomföring elanslutning ankarspel i fören, behöver ny tätningssmassa.
- Plastlock till dusch badbrygga.
- Inställning känslighet autopilot.
- Mobila solcellen (väskan) finns i båten. Har köpt en anslutning men ej slutfört detta.

Uppdateringar

- Köksbelysning utbytt förra året.
- UV-belysning, styrs med appen Tuya Smart.
- Nytt akterkapell 2022.
- Ny plotter 2023.
- Nytt akterbord 2022.
- Kolfilter vatten kök, ny patron i maj.
- Toapumpen byttes förra året.
- Färskvattenpumpen byttes 2022.
- Avluftningsslangen septitanken bytt förra året.
- Gardiner / avskiljare nere i förpik.
- Träskiva / skärbräda upphängd på köket.

Tog bort dävert på badbryggan, monterade teakpluggar för skruvhålen.